

RELATÓRIO DE SINISTRO DE TRÂNSITO - MOBIFLOW

DADOS DO SINISTRO

Data do Sinistro:	2025-05-20
Ponto de Referência:	PONTO DE TESTE
Sentido da Via:	Duplo
Sinalização da Via:	Existente
Condição da Via:	Boa
Natureza do Sinistro:	Colisão
Local da Via:	Cruzamento
Tempo / Clima:	Sol
Semáforo:	Funcionando
Conservação da Via:	Boa

LOCALIZAÇÃO

Endereço: Avenida Governador Agamenon Magalhães, Espinheiro, Recife, Região Geográfica Imediata do Recife, Região Metropolitana do Recife, Região Geográfica Intermediária do Recife, Pernambuco, Região Nordeste, 52020-000, Brasil

ENVOLVIDOS

Documento: 14491886482, Tipo: Condutor, Nome: JOAO PEDRO DE SOUZA GOMES, Obs: OBS DE TESTE

VEÍCULOS ENVOLVIDOS

Placa: ABC1D23, Tipo: Carro, Característica: VOLKSVAGEM GOL AZUL, Pessoa: JOAO PEDRO DE SOUZA GOMES (14491886482)

ANEXOS

Tipo: CNH



Tipo: Danos